

**SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA
 Y REEMPRENDIMIENTO**
 0 2 9 6 4 . 0 4 . 0 5 . 2 0 1 7
OFICINA DE PARTES
 HORA



**INMOBILIARIA Y
 CONSTRUCTORA SANTA ANA
 LIMITADA**

Giro: COMPRA VENTA ARRIENDO
 CONSTRUCCION REMODELACION Y
 REPARACION
 CATEDRAL 4909 - QUINTA NORMAL

R.U.T.:76.062.452- 7
FACTURA ELECTRONICA
N°123

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

eMail : FRANCISCO@CONSTRUCTORASANTAANA.CL Telefono : 2
 26979173

Fecha Emision: 04 de Mayo del 2017

**SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y
 REEMPRENDIMIENTO**
R.U.T.: 61.005.000- K
GIRO: EDICION PRINCIPALMENTE DE LIBROS
DIRECCION: HNOS AMUNATEGUI 232 3ER PISO
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: Miguel Martinez

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REPARACIONES PUERTAS Diferentes reparaciones segun presupuesto N°1 aceptado	1 GL	90.500			90.500



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	90.500
I.V.A. 19%	\$	17.195
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	107.695



Sres.
Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento
Amunategui 232
Santiago

At: Sr. Miguel Martínez Cáceres

PRESUPUESTO 01/2017

Don Miguel Martínez tengo el agrado de someter a su consideración el presente presupuesto por el trabajo que a continuación paso a detallar.

Piso 1

1- Realizar mantención a 3 quicios hidráulicos, realizar limpieza exterior, ajustar pernos de fijación y regular velocidad de cierre.

VALOR \$ 28.500 + IVA

2- Realizar mantención a 2 brazos hidráulicos, realizar ajustes a pernos de anclaje y regular velocidad de cierre.

VALOR \$ 10.000 + IVA

3- Realizar ajuste a placa imantada, ajustar posición para permitir la ubicación correcta frente al imán y conseguir un cierre seguro.

VALOR \$ 6.000 + IVA

PISO 3

1. Realizar mantención a 3 brazos hidráulicos en **Jurídica, Finanzas, salida a terraza** realizar ajustes a pernos de anclaje y regular velocidad de cierre.

VALOR \$ 15.000 + IVA

2. Realizar mantención a 2 quicios hidráulicos, realizar limpieza exterior, ajustar pernos de fijación y regular velocidad de cierre.

VALOR \$ 19.000 + IVA

3. Realizar ajuste a 2 placa imantada, ajustar posición para permitir la ubicación correcta frente al imán y conseguir un cierre seguro.

VALOR \$ 12.000 + IVA

Esperando una buena acogida, le saluda atentamente,

GIANINA RAMIREZ
SANTA ANA LTDA.
mailto:info@constructorasantaana.cl

Santiago, 11 de abril de 2017